Fig 1


SO
BD
IL
AM
IN
CO
MT
PB
MA
PM
PL
W
WT
IF
PW
M2
MA
M1
W
P1
P2
y
x
z
x

Fig 2


21
23
27
29
22
25
31
24
28
26
33
35
37
39
X
Y

Fig 3



Fig 4



Fig 5



Fig 6



Fig 7



Fig 8a



Fig 8b



Fig 9



Fig 10



Fig 11



Fig 12


P=2.2 * LAMBDA
POS=0 *P
POS=1/16 *P
POS=1/8 *P
POS=3/16 *P
POS=1/4 *P
POS=5/16 *P
POS=3/8 *P
POS=7/16 *P
POS=1/2 *P

Fig 13


P=3.3 * LAMBDA
POS=0 *P
POS=1/16 *P
POS=1/8 *P
POS=3/16 *P
POS=1/4 *P
POS=5/16 *P
POS=3/8 *P
POS=7/16 *P
POS=1/2 *P

Fig 14



Fig 15



Fig 16